


Photométrie

Mesurer la concentration
par absorption de lumière

► Voir l'article « Mesure de concentration par absorption de lumière » dans ce numéro.

PRINCIPE

solution à analyser (concentration C)



1. — Principe des mesures photométriques.

Loi de Beer-Lambert : $A = a.C.l$ (A = absorbance; a = coefficient d'absorption molaire; C = concentration de la solution; l = longueur traversée).

RÉALISATION PRATIQUE

